

施設カルテ

施設番号: 62

施設名: 境川小学校

施設の概要	所在地	別府市石垣西一丁目287-1			運営形態	直営(一部委託を含む)						
	所属課	教育政策課			年間運営日数(日)	317.00						
	利用圏域	地区			運営時間※1	開館		閉館				
	コミュニティ区分	中部			運営人員(人)※2	正職員	3.00	任用職員	11.00			
	施設用途	学校教育系施設				その他						
	中分類	学校			指定管理者・委託者等							
	設置目的	小学校教育の目標(学校教育法第30条/心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すこと)を達成するため設置			防災拠点施設指定	指定あり						
	設置条例	別府市立学校の設置及び管理に関する条例			最寄りの類似施設	施設名		距離(m)				
	施設の現況	開設年月日:S39.4.8/主な利用者:児童/用途地域:第一種住居地域/標高:45.8/駐車可能台数:15/AEDあり			外観							
	建設費(円)	127,336,000										
	取得価額等(円)	609,920,900										
	補助金額(円)											
	減価償却累計額(円)	606,467,862										
老朽化比率	99.43%											
施設概要	危険区域等の有無:噴火(鶴見岳) 避難所の指定:津波/地震/洪水/土砂/噴火(伽藍岳)/高潮											
敷地面積(m <sup>2</sup> )	17,815.00											
所有区分	公有											
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※3	新耐震基準※4	耐震化状況	バリアフリー状況	
	境川小学校(管理教室棟)	鉄筋コンクリート	3		1,547.04	1960/03/25(築63年)	47	老朽化が進行している	×	対策中	一部対応している	
	境川小学校(北教室棟)	鉄筋コンクリート	3		1,313.46	1964/09/18(築58年)	47	老朽化が進行している	×	対策中	一部対応している	
	境川小学校(屋内運動場)	鉄骨造	1		614.08	1968/03/27(築55年)	34	老朽化が進行している	×	対策中	一部対応している	
	境川小学校(給食調理室用油倉庫)	コンクリートブロック	1		3.24	1960/03/25(築63年)	34	老朽化が進行している	×	対策中	一部対応している	
	境川小学校(南教室棟)	鉄筋コンクリート	3		1,200.00	1975/03/25(築48年)	47	老朽化が進行している	×	対策中	一部対応している	
	境川小学校(運動場倉庫)	コンクリートブロック	1		19.76	1979/07/16(築43年)	34	老朽化が進行している	×	対策中	全く対応していない	
	境川小学校(体育館屋外便所)	コンクリートブロック	1		7.52	1980/08/25(築42年)	38	老朽化が進行している	×	対策中	一部対応している	
	境川小学校(プール更衣室)	鉄筋コンクリート	1		63.00	1996/03/01(築27年)	47	老朽化対策の検討が必要	○		一部対応している	
	境川小学校(管理教室棟)(増築分)	鉄骨造	3		22.00	1960/03/25(築63年)	34	老朽化が進行している	×	対策中	一部対応している	
スペース構成の状況	名称	利用料収入(円/年)	延床面積(m <sup>2</sup> )	年間利用者数(人/年)	利用目的別 利用者内訳(人/年)					利用状況	稼働率(%)	備考
					主催事業	サークル	地域利用	官庁利用	一般利用			
	体育館	225,000	664.00	7,500						目的使用		稼働率集計なし

※1:24時間の場合は0:00~23:59と表記している

※2:業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している

※3:稼働年数が耐用年数の  
 1/3未満 :問題なし  
 1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要  
 2/3以上 :老朽化が進行している

※4:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする

