

施設カルテ

施設番号: 3582

施設名: 実相寺パークゴルフ場

施設の概要	所在地	大字鶴見字実相寺山3470番地					運営形態	指定管理者									
	所属課	スポーツ推進課					年間運営日数(日)	324.00									
	利用圏域	市域					運営時間※1	開館	8:30 (9:00)	閉館	18:00 (17:00)						
	コミュニティ区分	中部					運営人員(人)※2	正職員		任用職員							
	施設用途	スポーツ・レクリエーション系施設						その他									
	中分類	スポーツ施設					指定管理者・委託者等	(一社)別府市緑化協会									
	設置目的	実相寺中央公園パークゴルフ場のための管理棟として設置された。事務所やトイレ、和室等がある。					防災拠点施設指定	指定なし									
	設置条例	別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例	外観					最寄りの類似施設	施設名		距離(m)						
								施設の現況	開設年月日: H27.3.15 / 主な利用者: 市民及び観光客 / 用途地域: 第一種低層住居専用地域 / 標高: 147 / 駐車可能台数: 40 / AEDあり								
								建設費(円)	56,804,900								
								取得価額等(円)	56,804,900								
								補助金額(円)									
								減価償却累計額(円)	16,783,408								
								老朽化比率	29.55%								
施設概要								危険区域等の有無: 噴火(鶴見岳)(伽藍岳) 避難所の指定: 無									
敷地面積(㎡)								31,634.38									
所有区分								公有									
土地情報																	
	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※3	新耐震基準※4	耐震化状況	バリアフリー状況						
	実相寺パークゴルフ場管理棟	木造	1		129.18	2014/01/23(築8年)	24	老朽化対策の検討が必要	○		一部対応している						
	実相寺パークゴルフ場内東屋	鉄筋コンクリート	1		9.00	2013/11/11(築8年)	38	問題なし	○		一部対応している						
実相寺パークゴルフ場内屋外便所	鉄筋コンクリート	1		13.35	2013/11/11(築8年)	38	問題なし	○		一部対応している							
建物状況																	
スペース構成の状況	名称	利用料収入(円/年)	延床面積(㎡)	年間利用者数(人/年)	利用目的別 利用者内訳(人/年)					利用状況	稼働率(%)	備考					
					主催事業	サークル	地域利用	官庁利用	一般利用								

※1: 24時間の場合は0:00~23:59と表記している

※2: 業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している

※3: 稼働年数が耐用年数の

1/3未満 : 問題なし
 1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
 2/3以上 : 老朽化が進行している

※4: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする

