

施設カルテ

施設番号: 55

施設名: 南立石幼稚園

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------|----------|----|
| 施設の概要 | 所在地 | 別府市大字南立石字向原1907-1 | | | | 運営形態 | 直営(一部委託を含む) | | | | | |
| | 所属課 | 教育政策課 | | | | 年間運営日数(日) | 317.00 | | | | | |
| | 利用圏域 | 地区 | | | | 運営時間 ^{※1} | 開館 | | 閉館 | | | |
| | コミュニティ区分 | 西部 | | | | 運営人員(人) ^{※2} | 正職員 | 1.00 | 任用職員 | 2.00 | | |
| | 施設用途 | 子育て支援施設 | | | | | その他 | | | | | |
| | 中分類 | 幼保・こども園 | | | | 指定管理者・委託者等 | | | | | | |
| | 設置目的 | 幼稚園教育の目標(義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを達成するために設置) | | | | 防災拠点施設指定 | 指定なし | | | | | |
| | | | | | | 最寄りの類似施設 | 施設名 | 明星幼稚園[民間] | 距離(m) | 1000 | | |
| | 設置条例 | 別府市立学校の設置及び管理に関する条例 | | | | 外観 |  | | | | | |
| | 施設の現況 | 開設年月日:S25.4.18/主な利用者:園児/用途地域:第一種中高層住居専用地域/標高:152.8/駐車可能台数:43 | | | | | | | | | | |
| | 建設費(円) | 7,400,000 | | | | | | | | | | |
| | 取得価額等(円) | 45,202,700 | | | | | | | | | | |
| | 補助金額(円) | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額(円) | 45,202,698 | | | | | | | | | | | |
| 老朽化比率 | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 施設概要 | 危険区域等の有無:噴火(鶴見岳) 避難所の指定:無 | | | | | | | | | | | |
| 敷地面積(㎡) | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 所有区分 | 公有 | | | | | | | | | | | |
| 建物状況 | 名称 | 構造 | 階数 | 建築面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 老朽化状況 ^{※3} | 新耐震基準 ^{※4} | 耐震化状況 | バリアフリー状況 | |
| | 南立石幼稚園(園舎) | 木造 | 1 | | 337.87 | 1952/08/27(築70年) | 22 | 老朽化が進行している | × | 対策が必要 | 一部対応している | |
| | 南立石幼稚園(園舎)増築分 | 鉄骨造 | 1 | | 184.93 | 1972/03/20(築51年) | 34 | 老朽化が進行している | × | 対策が必要 | 一部対応している | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| スペース構成の状況 | 名称 | 利用料収入(円/年) | 延床面積(㎡) | 年間利用者数(人/年) | 利用目的別 利用者内訳(人/年) | | | | | 利用状況 | 稼働率(%) | 備考 |
| | | | | | 主催事業 | サークル | 地域利用 | 官庁利用 | 一般利用 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

※1: 24時間の場合は0:00~23:59と表記している
 ※2: 業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している
 ※3: 稼働年数が耐用年数の
 1/3未満 : 問題なし
 1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
 2/3以上 : 老朽化が進行している
 ※4: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする

